

Betriebsanleitung

Explosionsgeschützte Deckeneinbauleuchten

Operating instructions

Explosion Protected Recessed Ceiling light fittings

RLF 25...






- CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG ve vaší zemi.
- DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"
- E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea'
- EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest Cooper Crouse-Hindsi/CEAG esindusest.'
- FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"
- τον Αντιπροσωπο της Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

- H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég helyi képviseletén igényelheti meg."
- I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunit à Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
- LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtają kalbą, galite pareikalauti atsakingoje S: "En översättning av denna montage- och "Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovybėje savo skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid
- LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-Hinds/CEAG pārstāvniecībā.
- M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali tagħhom mingħand ir-rappreżentant ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajjiżhom.
- GR:Εαν χρειασθει, μεταφραση των οδηγιων χρησε NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van ως σε αλλη γλωσσα της ΕΕ, μπορει να ζητηθει απο deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

- P: "Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
- PL: Niniejszą instrukcję obsługi w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-Hinds/CEAG na dany kraj.
- S: "En översättning av denna montage- och behov beställas från Er Cooper Crouse-Hinds/CEAG- representant'
- SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytne zastúpenie spoločnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."
- SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši

300 8000 2077 D/E (a)




RLF 25...

| TEL ZOIII | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ausführung/ Version/Modèle | 2 x 18 W (4 x 18 W) | 2 x 36 W (4 x 36 W) | 2 x 58 W (4 x 58 W) | 3 x 36 W | 3 x 58 W |
| Spannungsbereich AC ± 10%/ voltage range AC ± 10% Gamme des tensions CA ± 10% | 110 - 254 V | 110 - 254 V | 220 - 254 V | 110 - 254 V | 220 - 254 V |
| Frequenzbereich/Frequency range | | | | | |
| Gamme des fréquences | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Spannungsbereich DC / | | | | | |
| Voltage range DC | 195 - 250 V | 110 - 250 V | 195 - 250 V | 110 - 250 V | 195 - 250 V |
| Gamme des tensions CC | 110 - 127 V ¹⁾ | | | | |
| kurzzeitige Überspannung AC/DC | | | | | |
| Transient excess voltage AC/DC | | <350 V | | | |
| Surtension transitoire CA/CC | | | | | |
| Nennstrom in/A Rated current/A | | | | | |
| Courant nom. en A avec: | / | , , , | , | | |
| 230 V AC | 0,18 (0,36) | 0,34 (0,68) | 0,53 (1,06) | 0,52 | 0,80 |
| 220 V DC | 0,19 (0,37) | 0,35 (0,69) | 0,54 (1,07) | 0,53 | 0,81 |

¹⁾ optional

²⁾ zulässige Toleranzen gemäß EN 50014/max. permissable tolerances accd. EN 50014/Tolerances admissible selon EN 50014: ± 10 %

Montagebilder/Maßzeichnung Illustrations for mounting/Dimensional drawing



1. Sicherheitshinweise:

Elekrofachkräfte und unterwiesene Personen.

Die Leuchte darf nicht in den Zonen 0 und 20 eingesetzt werden!

Die Anforderungen der EN 61241-0 und -1 u.a. in Bezug auf übermäßige Staubablagerungen und Temperatur, sind vom Anwender zu beachten.

Die auf der Leuchte angegebenen technischen Daten sind zu beachten!

Umbauten oder Veränderungen an der Leuchte sind nicht zulässig!

 Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu

Als Ersatz dürfen nur Originalteile von Cooper Crouse-Hinds (CCH)CEAG verwendet werden!

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von CCH/CEAG oder einer qualifizierten "Elektrofachkraft" durchgeführt werden!

Lassen Sie diese Betriebsanleitung während des Betriebes nicht in der Leuchte!

Beachten Sie die nationalen Unfallverhütungsund Sicherheitsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise, die in dieser Betriebsanleitung mit einem (A) gekennzeichnet sind!

2. Normenkonformität

Diese Leuchte ist zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1,2, 21 und 22 ge-mäß EN 60079-10 und IEC 61241-10 geeignet.

Das eingebaute EVG 05 erfüllt die Anforderungen der EN/IEC 60079-7 -4 Ausgabe (EOL) und den Anforderungen der IEC 61347-2-3 (§17.2 und §17.3). Sie wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäß DIN EN ISO 9001:2000 entwickelt, gefertigt und geprüft.

3. Technische Daten

EG-Baumusterprüfbe-

scheinigung: FTZÚ 06 ATEX 0050X

Kennzeichnung nach94/9/EG

-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse

nach EN 61140: Schutzart nach EN 60529 IP65

zulässige Umgebungs-

temperatur

Lagertemperatur in der

Originalverpackung: -25 °C bis +60 °C

Lampenbestückung:

Zweistiftlampenfassung G13 nach

18 W IEC 60081-22/20 36 W IFC 60081-24/20 58 W IEC 60081-21/22 Klemmvermögen Anschluss-

klemme 2x je Klemme: Leiterquerschnitt bei Durchgangs-

2,5 mm² für max. 16 A verdrahtung:

Ex e-Kabel- und Leitungseinführung

M25x1,5 für Leitungen Standardausführung: Ø 8 bis 17 mm

M20x1,5 Innengewinde Metall: Prüfdrehmoment für Ex-e Kabel- und Leitungseinführung M25x1,5: 5,0 Nm

Prüfdrehmoment für Druckschraube: 3.5 Nm

(für Abdichtung Leitung oder Verschlussstopfen)

Prüfdrehmoment für Scheiben-

Schlitzschraube: 1,5 Nm

18/36/58 W (2-lampig): ca. 6,9/ 12,9/ 17,2 kg ca. 7,5/ 13,4/ 17,8 kg 18/36/58 W (3-lampig):

18/36/58 W (4-lampig): ca. 9,5/16,5 /19,8 kg

4. Installation

Malten Sie die für das Errichten und Betreiben von explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften gemäß des Gerätesicherheitsgesetzes sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein! Transport und Lagerung der Leuchte ist nur in Originalverpackung und angegebener Lage gestattet!

Öffnen und Schließen der Leuchte

Die Schlitzschrauben mit geeignetem Schraubendreher lösen und Schutzscheibe abklappen, siehe Bild 1 und 2.

Achtung! Die Schutzscheibe ist nicht gegen Herabfallen gesichert!

Zum Schließen der Schutzscheibe Schrauben nur handfest anziehen.(Prüfdrehmoment: 1,5 Nm)

Montageabmessungen: siehe Bild 13

Deckeneinbau (Bild 12 und 13) Beachten Sie die Maße für den Deckenausschnitt!

Gewindebohrungen an der Rückseite

M8 x 18 mm tief zur Deckenmontage. Deckeneinbau in ausreichend tragfähige Deckenkonstruktionen: seitliche Befestigungslöcher im Rahmen mit geeigneten Schrauben befestigen (Option)

Montagebügel zur stirnseitigen Befestigung (Option) siehe Bild 12

Verwenden Sie keine zu langen Schrauben!

Montagezubehör: s. Cooper Crouse-Hinds-Katalog.

Netzanschluss

Hängen sie die Schutzscheibe aus den

Scharnieren aus. Lösen sie die 4 Befestigungsschrauben am Reflektor um ca. 3 Umdrehungen (Bild 5, 6)

Schieben sie den Reflektor nach rechts aus der Schraube heraus und entnehmen sie den Reflektor (Bild 7).

Lösen sie die Schutzleiterverbindung am Klemmstein oder am Gehäuse (Bild 8). Achten sie auf die Position der Zahnscheibe (Schraubenkopf, Kabelschuh, Zahnscheibe

Führen Sie die Leitung durch die Ex-Kabel- und Leitungseinführung ein. Bei Benutzung der CCH/CEAG Leitungseinführung M25 (PA) verwenden Sie für Leitungen von 8 bis

12 mm beide Dichtungseinsätze, von 12 bis 17 mm nur den äußeren Dichtungseinsatz. Achten Sie auf korrekten Sitz des verbleibenden Dichtungseinsatzes in der Verschraubung.

Klemmen Sie die Leitungen an den Anschlussklemmen PE, N, L(Bild 10) gemäß Klemmenbezeichnung an (Bild 11).

Schließen sie die Schutzleiterverbindung am Gehäuse an (Bild 8,9).

Führen sie den Reflektor in die 4 Befestigungsschrauben ein (Bild 7)

Beim Schließen des Reflektors ist darauf zu achten, dass keine Leitungen eingeguetscht werden.

Ziehen sie alle 4 Schrauben fest an. Erst danach die Leitungseinführung fest anziehen

Hängen sie die Schutzscheibe in die Scharnier-

haken ein. Führen sie die Lampen in die Fassung ein. Drücken sie dabei den Betätigungsknopf an der

Fassung (Bild 3a). Die Lampe muss fest in der Lampenfassung sein. Prüfen sie den festen Sitz durch leichtes Ziehen an der Lampe (Bild 3b)

Verschließen sie die Schutzscheibe mit den Verschlussschrauben (Bild 1)

Achtung:

Achtung:
Bei nicht benutzten Kabel-und Leitungseinführungen ist die Schutzscheibe zu entfernen und durch einen Verschlussstopfen (Drehmoment 3,5 Nm) zu verschließen.

Beim Verschließen mit einem Verschlussstopfen stets beide Dichtungseinsätze verwenden! Bei Metall-Kabeleinführungen sind die Schutzkappen der nicht benutzten Einführungen zu entfernen und durch bescheinigte Ex-Verschlussstopfen (min. IP 66) zu verschließen!

Einsetzen der Lampe:

Verwenden Sie nur solche Lampen, die für diese Leuchten zugelassen sind, siehe Technische Daten und Typenschild! T12-Lampen (Ø 38 mm) werden von der EOL-Schaltung als fehlerhaft erkannt und abgeschaltet! Achtung: Sicherheitstechnische Hinweise des Lampenherstellers beachten

Zweistiftsockellampe (G13)

Führen sie die Lampen in die Fassung ein. Drücken sie dabei den Betätigungsknopf an der Fassung (Bild 3a). Die Lampe muss fest in der Lampenfassung sein. Prüfen sie den festen Sitz durch leichtes Ziehen an der Lampe (Bild 3b).

5. Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation der Leuchte in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen zutreffenden Bestimmungen!

Führen Sie Isolationsmessungen nur zwischen PE und Außenleiter L1 (L2,L3) sowie zwischen PE und N durch!

- Messspannung: max. 1kV AC/DC

max. 10 mA - Messstrom:

6. Instandhaltung

Halten Sie die für die Instandhaltung, Wartung Alten Sie die fur die instantinatung, vol.g und Prüfung von explosionsgeschützten Betriebsmit-teln geltenden Bestimmungen z.B. IEC 60079-17 ein!

Wartung:

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen z.B.:

Gehäuse und Schutzglas auf Risse und Beschädigungen.

Dichtungen auf Beschädigungen.

Klemmen und Verschlussstopfen auf festen Sitz.

Lampenwechsel:

Beachten Sie für den Lampenwechsel die Wechselintervalle gemäß Vorgabe der Lampenhersteller

Ein Lampenwechsel kann ohne Freischalten vom Netz durchgeführt werden, da die Fassungen beim Öffnen der Schutzwanne durch einen allpoligen Trennschalter spannungsfrei geschaltet werden.

Beachten sie jedoch, dass nationale Vorschriften oder lokale Anwendungsrichtlinien hiervon abweichend sein können!

Instandsetzung

⚠ Vor dem Austausch oder der Demontage von Einzelteilen ist folgendes zu beachten: Schalten Sie das Betriebsmittel vor dem Öffnen oder vor Instandhaltungsarbeiten erst spannungsfrei!

Benutzen Sie nur von CCH/CEAG freigegebene Ersatzteile!

Siehe Ersatzteilkatalog CCH/CEAG.

kennzeichnungen versehen.

Programmänderungen und -ergänzungen sind vobehalten.

Bei der Entsorgung nationale Abfallbeseitigungsvorschriften beachten! Die Kunststoffmaterialien sind mit Material-

| I. Safety instruction | ons | | |
|--|---|--|--|
| ccordance with nationa | nd instructed personnel in I legislation, including the where applicable, in acc. ectrical apparatus for | | |
| The light fitting must nd 20 hazardous areas | not be operated in zone 0 ! | | |
| | f the EN 61241-0 and -1 t deposits and temperature ne user. | | |
| The technical data in re to be observed! | dicated on the light fitting | | |
| Changes of the design ght fitting are not permi | n and modifications to the tted! | | |
| The light fitting shall in the light fitting sha | be operated as intended and perfect condition! | | |
| J Only genuine Coope pare parts may be used | r Crouse-Hinds (CCH)CEAG I for replacement! | | |
| | ne explosion protection (see only be carried out by CCH/ ctrician"! | | |
| Do not keep these op inside the light fitting | | | |
| | ules and regulations for and the following safety | | |
| | narked with an (A) in these | | |
| . Conformity with | n standards | | |
| 2 hazardous areas acc. C 61241-10. | | | |
| raft IEC 60079-7 Ed. 4 | s the requirements of the (EOL) and the IEC 61347- | | |
| | unufactured and tested the art and according to DIN | | |
| N ISO 9001: 2000. Technical data | | | |
| C type examination ertificate: | FTZÚ 06 ATEX 0050X | | |
| | G Ex de IIC T4 D Ex tD A21 IP65 T60 °C | | |
| sulation class | | | |
| N 61140: egree of protection | l Incr | | |
| ermissable ambient | IP65 | | |
| mperatures 1) orage temperature in | -20 °C to +40 °C | | |
| iginal packing: uorescent lamps | -25 °C to +60 °C | | |
| -pin lamps G13 accd. 3 W 5 W | IEC 60081-22/20 IEC 60081-24/20 IEC 60081-21/22 | | |
| 8 W supply terminal clamping | | | |
| x per terminal: | 4 mm ² | | |
| conductor cross-section | | | |
| onductor cross-section nrough-wiring: Ex-e cable entry tandard version: | with 2.5 mm² for max. 16 A M25x1.5 for cable | | |

M20x1.5

5.0 Nm

1.5 Nm

3.5 Nm (for sealing of the cable or the blanking plug)

ca. 6,9/ 12,9/ 17,2 kg ca. 7,5/ 13,4/ 17,8 kg

ca. 9,5/16,5 /19,8 kg

4. Installation

The respective national regulations as well as the general rules of engineering which apply to the installation and operation of explosion protected apparatus will have to be observed!

Fransport and storage of the luminaire is permitted n original packing and specified position only!

Opening and closing the light fitting

- unscrew the slotted screws on the cover pane and open the pane (see fig. 1 and 2)
- Warning! The cover plane is not protected from drop-down.
- To close the glass pane, press tightly onto the luminaire housing and hand-screw (test torque 1.5 Nm)

Mounting dimensions: see fig. 13

Recessed ceiling installation: see fig. 12 and 13 Observe the correct ceiling cut-out!

- For recessed ceiling installation threads are at the rear side of the enclosure M8 x 18 mm depth
- For recessed ceiling installation into sufficient capable ceilings use mounting lugs of the mounting frame with sufficient screws. (option)
- A mounting bracket can be used for fixing at the front/back end of the enclosure (option)

Do not use too long screws!

Accessories for mounting: See CCH/CEAG catalogue.

Mains connection

- Dismount the cover plane from the hinges.
 unscrew the four fixing screws approx. 3 turns at the reflector's (fig. 5, 6).
- Push the reflector rightwards out of the fixing screw and take it out (fig. 7).
- Disconnect the protective earth connection from the terminal or enclosure. Observe the correct position of the toothed disk (screw head - cable lug - toothed disk).
- Introduce the cable through the Ex cable entry, see fig. 5. Use both sealing inserts for cables from 8 to 12 mm, and the outer sealing insert only for cables from 12 to 17 mm. Pay attention to the proper fit of the remaining sealing insert in the cable gland.
- Connect the conductors to the terminals PE, N, L (fig. 10) in accordance with the terminal marking (fig. 11)
- Connect protective earth to the enclosure (fig 8, 9)
 Insert the reflector into the 4 fixing screws (fig. 7)
 While closing the reflector protect wires from
- squeezing in.

 Also tighten the 4 screws.
- Now tighten the cable entry.
- Insert the cover plane into the hinges.
 Insert the lamp into the lamp holder while pressing the operating button (fig. 3a).
 The lamp must be secure fixed in the lamp holder. Check the correct position by slightly pulling the lamp, (fig. 3b)
- Close the cover plane using the locking screws (fig.1).

Attention

In case of unused cable entries, remove their protective cover and close the entries with a blanking plug (torque of 3.5 Nm). When closing the gland with a blanking plug, always use both sealing inserts! When metal cable entries are used, the protective caps of the unused entries are to be removed and the entries to be closed with certified Ex blanking plugs! (min. IP 66)

Fitting the lamps

\(\sum_{\text{\colored}}\) Only use such lamps that have been certified for these light fittings, see Technical data and type label! T12-lamps (\(\text{\omega}\) 38 mm) will be detected as faulty and will be cut off by the EOL-circuit

Note! Observe the safety instructions of the lamp manufacturer!

Bi-pin lamp (G13)

The lamp is to be inserted to its stop into both holders, (fig.3a) so that both pins on either side of the lamp engage in the holder.

Check the correct position by slightly pulling the lamp. (fig. 3b)

5. Taking into operation

Prior to operation, check the light fitting for its proper functioning and installation in compliance with these operating instructions and other applicable regulations!

Only carry out insulation measurements between PE and the external conductor L1 (L, L2, L3) as well as between PE and N.

- measuring voltage: max. 1 kV AC/DC
- measuring current: max. 10 mA

6. Maintenance

⚠ Observe the national regulations applicable to the maintenance, servicing and test of apparatus for explosive atmospheres e.g IEC 60079-17 as well as the general rules of engineering!

Servicina

When servicing, in particular those components that affect the explosion protection, will have to be checked, e. g.:

- Housing and cover pane for any cracks or damages.
- Gaskets for their perfect condition.Terminals and blanking plugs for their firm fit.

Lamp replacement

- Lamp replacement: Keep replacement intervals as specified by the lamp manufacturer!
- Lamp replacement can be done without cut off the luminaire from mains supply, because an all pole switch will isolate the lampholders while opening the protective bowl.
 - Notice: Observe national standards or directions for use which can be divergent to this!

Repair

Prior to replacing or removing any components, observe the following:

Cut the apparatus off the voltage before opening it or carrying out repairs!

Only use certified genuine CCH/CEAG spare parts! (See CCH/CEAG spare parts list).

Subject to alteration or supplement of this product series.

Regarding waste disposal, observe the relevant national regulations! The plastic materials are marked with material identifications.

metal thread:

cable entry:

screw: Weight

Test torque for M 25 x 1.5 Ex-e

Test torque for pressure

Test torque for cover pane

18/36/58 W (2-lampig):

18/36/58 W (3-lampig): 18/36/58 W (4-lampig):



EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of conformity CE-Déclaration de conformité FTZÚ 06 ATEX 0050 X

GHG 800 1000 F0044 E

Wir / we / nous

Cooper Crouse-Hinds GmbH Neuer Weg-Nord 49 D-69412 Eberbach

ontitizen in alleiniger Verantwortung, dass die hereby declare in our sale responsibility, that the déclarons de notre seule responsabilité, que le

Leuchte mit Leuchtstofflampen Luminaire with fluorescent temps **Euroinaine** pyec fluoresconcles

(Ex) II 2 G Ex de IIC T4 Typ BLF 25. J

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen uder normalitier Dokumenten übersinstimmen, which are the subject of this declaration, are in conformity with the following standards or normalitie obcuments, suggest cette déclaration se responte est conforme sur normes ou eux documents normalits suivants.

Destiminungers der Richtlinie Terms of the directive Prescription de la directive

Titel und / oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norn: Title and / or No. and date of issue of the standard. Titre et / ou No. aimsi que date d'émission des normes.

MUNES Gerate and Schulzsysteme zur bestimmungs-

gemäßen Verwindung in explosionsgefährdeten Bereichen

EN 60 075-7: 2007 EN 60 079-18; 2004 EN 61 241-0: 2006 EN 61 241-1: 2004

EN 60 079-0; 2006

EN 60 079-1: 2004

DAMES

MUNICE

Equipment and protective systems intended for use in patentially explosive etmospheres.

EN 60 529: 1991 + A1: 2000 EN 60 598-1: 2004 EN 60 598-2-2: 1996

Appareis et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explositées.

EN 61 000-6-3: 2007 EN 61 547: 1995+A1: 2000

Energreefficieruranforderungen an Vorachaltgenite für Leuchtstofflampen Energy efficiency requirements for believes for

2000 / 55 EC Annex 1 Category 1 2 x 18 W / 16 W Class A3 1 x 36 W / 32 W Class A2 2 x 36 W / 32 W Clunn A2

2000/55/EC: 2000/55/CE

2000/55/EG:

Sucrescent lighting établissant des exigences de rendement

1 x 58 W / 50 W energétique applicables aux haflasts pour l'éclairage. 2 x 68 W / 50 W Cluna A3 Clums A2

Ebertwch, den 12:06:2008

Letter I transfel Ort sind Datum Place and date Head of Laboratory Chef du dépt. Laborature Lioured date

V. H. Huter Letter Approbation Head of Approval office Chef du dépt, approbation

Zertifizierungsstelle Notified Body of the certification Organes Modifió et Compétant

Physikalisch-Technische Prüfanzisit (1026) CZ-71607 Catrave-Radvanios

Konformitatubewertungsstelle Notified Blody to quality evaluation Organes d'attestation de conformité Physikalisch-Technische Bundessnatalt (0102) **Bundesallee** 100 D-38116 Braumschweig

Für den Sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angeben der zugahörigen Betriebsanleitung zu beachten. For the safe use of the apparatus, the informations given at the accompanying operating instructions must be followed.

After Cassums in bost functions must be not apparedly, priore do respective tes directives du mode d'emploi correspondent à ceux-oi



Neuer Weg-Nord 49 D-69412 Eberbach

Phone +49 (0) 6271/806-500 +49 (0) 6271/806-476 Internet: www.CEAG.de E-Mail: info-ex@ceag.de