








ACCESSORIES



FRANÇAIS	ENGLISH	ESPAÑOL
RE Réducteur	RE Reducer	RE Reductor
AD Adaptateur	AD Adaptor	AD Adaptador
FF Adaptateur	FF Female Female	FF Adaptador
Femelle Femelle	Adaptor	Interior Interior
MM Adaptateur	MM Male Male	MM Adaptador
Mâle Mâle	Adaptor	Exterior Exterior
ST Bouchon	SP Stopper Plug	ST Tapa
ET Baguette de	ET Earth Tag	ET Anillo de Masa
Masse		
LN Ecrou	LN Lock Nut	LN Tuerca
OB Obturateur	OB Obturator	OB Obturador



FRANÇAIS

Instructions d'installation

ACCESSOIRES

Produits par COOPER CAPRI SAS - Tel. +33 (0)2 54 83 49 00
36-40 rue des Fontenilles 41600 Nouan-le-Fuzelier FRANCE



Déclaration CE de conformité ATEX

Ces Accessoires satisfont aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé (EESS) de la directive 94/9/CE « Directive ATEX » du parlement Européen et aux exigences CEI en conformité avec les normes:

- EN & CEI 60079-0 (2006) Règles générales
 - EN & CEI 60079-1 (2007) Enveloppes antideflagrantes "d"
 - EN & CEI 60079-7 (2006) Sécurité augmentée "e"
 - EN & CEI 61241-0 (2006) Poussières Combustibles
 - EN & CEI 61241-1 (2004) Protection par enveloppes "ID"
- Ces Accessoires Ex peuvent être utilisés:
- En atmosphères explosives gazeuses, en Zones 1 et 2, sur des matériaux électriques de Groupes IIA, IIB et IIC protégés par modes «e», «ia», «ib», «ic», «nA», «nC», «nR», «nL», «px», «py» et «pz» et de plus par mode «d» pour les Accessoires Métalliques.
 - En atmosphères explosives poussiéreuses, en Zones 21 et 22 sur des équipements protégés par modes «tD», «iaD», «ibD» et «pd».

Le code marquage est :

- Accessoires métalliques : ExdIIIC, Exell, ExtD
 - Accessoires plastique : Exell, ExTD
- Notification qualité de production N° LCIE 00 ATEX Q 8005. Attestation d'examen CE de type N° LCIE 08 ATEX 6085 X. Délivrées par le LCIE, organisme notifié n° 0081 : LCIE 33 avenue du Général Leclerc F 92260 Fontenay-aux-Roses France

Année de 1^{re} apposition du marquage CE : 2000

Le 2 juillet 2009, le Responsable ATEX : Marc PHILIPPE



Certificat LCIE : IECEx LCI 08.0035X



Certificat GOST-R : POCC FR...05B02011

1. Limites et notes spéciales :

1. La température de service doit être comprise entre : -20 +80°C pour Accessoires Polyamide avec ou sans joint plat (garniture) Néoprène.
- 60 +80°C ou +40 +100°C pour Accessoires Métalliques avec joint plat (garniture) Néoprène.
- 70 +220°C pour Accessoires Métalliques avec joint plat (garniture) fibre.
2. Les Accessoires Ex doivent être installés par du personnel qualifié pour installation Ex.
3. Un seul Adaptateur doit être utilisé avec une entrée.
4. Les Accessoires filetés ne doivent pas être assemblés avec de la graisse du ruban ou de la pâte pour filetage. Pour assurer un indice de Protection supérieur à IP 54 un joint d'étanchéité fourni par Capri doit être employé.
5. Les Accessoires peuvent être utilisés sans Ecrous dès lors qu'ils sont vissés dans un trou taraudé.
6. Quand ils sont utilisés sur des équipements percés de trous lisses, les Accessoires doivent être fixés avec un Ecrou fourni par Capri. Après serrage, tous les filets de l'Ecrou doivent être en prise.
7. Si les Accessoires Métalliques sont utilisés sur des enveloppes en plastique, une rondelle de masse fournie par Capri doit être utilisée.

2. Règles de construction :

2.1 Matériaux :

- 1.1. Accessoires Métalliques : Les éléments Métalliques sont réalisés en laiton, aluminium, bronze \geq Cu Al 9, acier \geq 300 Pb ou acier inoxydable \geq Z2CN17.12. Ils ne contiennent pas, en masse, plus de 7,5% au total de magnésium et titane. Ces différents matériaux peuvent être bruts ou traités.
- 1.2. Accessoires Polyamide : Les éléments Polyamides sont réalisés en Polyamide suivant fiches techniques particulières n°1, 2, 3, 4 ou 5.

2.2. Passage du câble :

Ces Accessoires sont sans arête coupante susceptible d'endommager le câble.

2.3. Démontage :

Après installation ces Accessoires ne peuvent être débloqués qu'à l'aide d'un outil.

Les cotés sur plats spécifiés sur les plans sont indicatives, elles peuvent être différentes selon les matières et/ou les filetages. Les angles sont tournés ou non tournés selon les matières.

2.4. Fixation :

Le filetage de fixation peut être réalisé comme suit :

- Filetage ISO conforme aux normes ISO 262, ISO 965-1, ISO 965-2 (qualité moyenne), ISO 965-3 et CEI 60423.
- Filetage NPT conforme aux normes NFE 03601 et ANSI/ASME B1.20.1.
- Filetage ISO7/1 conforme à la norme ISO 7-1.
- Filetage Pg conforme à la norme DIN 40430 et aux caractéristiques du guide UTE C 68-312.
- Filetage 'Gaz' conforme à la norme NFE 03005.
- Filetage 'Gas' conforme à la norme NFE 03004 et UNI 6125 standards.

Vérifier le serrage des Accessoires filetés à chaque opération de maintenance de l'équipement.

- Filetage 'Gaz conique' conforme aux normes NFE 03004 et UNI 6125.

Les Accessoires Métalliques avec filetage cylindrique permettent un engagement effectif de plus de 5 filets. Ils peuvent être produits avec une queue courte de longueur 5mm minimum. Dans ce cas l'utilisation en mode «d» est interdite et le code marquage est réduit à Exell ExtD.

Les Accessoires avec filetage conique NPT procurent un engagement effectif de plus de 3,5 filets.

2.5. Protection avec l'enveloppe :

Pour assurer un indice de Protection supérieur à IP 54 un joint d'étanchéité fourni par Capri doit être employé.

2.6. Tenue au choc :

2.6.1. Accessoires Métalliques :

Les Accessoires Métalliques sont réalisés pour résister à une énergie de choc de 7 joules

2.6.2. Accessoires Polyamide :

Les Accessoires Polyamide sont réalisés pour résister à une énergie de choc de 4 joules.

3. Utilisation :

3.1. Accessoires Métalliques :

3.1.1. Accessoires filetés :

- Les Adaptateurs et les Réducteurs permettent le montage d'un matériel sur un trou lisse de taille différente ou sur un trou taraudé de taille ou de type différent. Un seul Adaptateur doit être utilisé avec une entrée.

- Les Adaptateurs Femelle/Femelle permettent l'assemblage d'un matériel avec filetage mâle à chacune de ses extrémités.

- Les Adaptateurs Mâle/Mâle permettent l'assemblage d'un matériel avec filetage femelle à chacune de ses extrémités.

- Les Bouchons permettent l'obturation d'un trou lisse ou taraudé non utilisé.

- Les Ecrous permettent la fixation d'une entrée de câble ou d'un Accessoire sur un trou lisse. Après serrage, tous les filets de l'Ecrou doivent être en prise. En variante ils peuvent être réalisés avec six arêtes de contact sur une face qui s'opposent au dévissage et permettent une liaison équivalente.

3.1.2. Liaison de protection à la terre :

En variante tous ces Accessoires Métalliques peuvent être réalisés avec un dispositif de mise à la terre de protection ou de liaison équivalente.

3.1.3. Bague de masse :

Les bagues de masse permettent la liaison d'un câble de terre avec une entrée de câble ou un Accessoire.

3.2. Accessoires Polyamides :

3.2.1. Accessoires filetés :

- Les Bouchons permettent l'obturation d'un trou lisse ou taraudé non utilisé.

- Les Ecrous permettent la fixation d'une entrée de câble ou d'un Accessoire sur un trou lisse. Après serrage, tous les filets de l'Ecrou doivent être en prise

3.2.2. Obturateurs :

Les Obturateurs permettent d'utiliser les entrées de câble Ex Capri comme un Bouchon. La fixation est assurée par serrage du chapeau de l'entrée de câble Ex Capri au couple spécifique. L'utilisation en mode «d» est interdite.

4. Marquage :

- Le marquage de la classe de température et du numéro de fabrication n'est pas nécessaire pour les Accessoires d'entrées de câble.

- Les Accessoires d'entrées de câbles marquées «d» conviennent pour les applications exigeant des modes de protection «e», «ia», «ib», «ic», «nA», «nC», «nR», «nL», «px», «py» et «pz».

- Les Accessoires d'entrées de câbles marquées «tD» conviennent pour les applications exigeant des modes de protection «iaD», «ibD» et «pd».

- Les Accessoires d'entrées de câbles marquées «IIC» conviennent pour les applications exigeant des matériaux de groupes «IIA» et «IIB».

- Lorsque la place est limitée le Symbole Ex + Mode de protection + Groupe ne sont pas marqués.

- Les Ecrous et les rondelles de masse décrites dans ce document ne sont pas obligatoirement marqués.

- Les Ecrous et les rondelles de masse décrites dans ce document ne sont pas obligatoirement marqués.

5. Instructions de montage :

5.1. Instructions de montage :

Antav l'assemblage des Accessoires filetés, l'attention doit être portée sur les compléments qui peuvent être nécessaires tels que :

- Joint d'étanchéité pour offrir une protection améliorée de l'enveloppe à la liaison de l'Accessoire.

- Rondelle de masse pour fournir une continuité de l'armure.

- Rondelle frein pour résister aux vibrations qui pourraient défaire l'assemblage de l'Ecrou ou de l'entrée de câble.

- Ecrou pour maintenir l'entrée de câble en position.

a. Vérifier si le type et la taille du filetage de queue, marqués sur l'Accessoire, sont adaptés à l'équipement.

b. Fixer l'Accessoire à l'équipement :

- En cas d'utilisation sans joint ou avec joint plat fibre, le couple appliquée doit être compris, en newtons/mètre, entre 0,5 et 1 fois la valeur, en millimètres, de la dimension sur plats de l'Accessoire.

- Across flats dimensions specified on drawings are indicative; they can be different depending to raw materials and/or threads.

Across corners are turned or not turned depending to raw materials.

c. Lors du montage d'une entrée de câble, maintenir l'Accessoire en position avec une clé pour éviter la rotation et serrer le corps de l'entrée de câble au couple préconisé par le fabricant.

5.2. Lead-in of cable :

These Accessories have no sharp edges capable of damaging the cable.

5.3. Dismantling:

After installation these Accessories can only be released by means of a tool.

Across flats dimensions specified on drawings are indicative; they can be different depending to raw materials and/or threads.

Across corners are turned or not turned depending to raw materials.

5.4. Assembling to the enclosure:

The entry thread can be manufactured as follows:

- ISO thread according to ISO 262, ISO 965-1, ISO 965-2 (medium quality), ISO 965-3 and IEC 60423 standards.

- NPT thread according to NFE 03601 and ANSI/ASME B1.20.1 standards.

- ISO7/1 thread according to ISO 7-1 standard.

- Pg thread according to DIN 40430 standard and to the characteristics of UTE C 68-312 guide.

- "Gas" thread according to NFE 03005 standard.

- "Conical Gas" thread according to NFE 03004 and UNI 6125 standards.

5.5. Maintenance :


Check the tightening of threaded Accessories at each maintenance operation of the equipment.

ENGLISH

Installation Instructions

ACCESSORIES

Produced by COOPER CAPRI SAS - Tel. +33 (0)2 54 83 49 00
36-40 rue des Fontenilles 41600 Nouan-le-Fuzelier FRANCE



ATEX Declaration of conformity









These Accessories satisfy



ACCESSORIES



Deutsch	Русский	法语
RE Reduzierstück	RE Редуктор	RE Réducteur
AD Adapter	AD Адаптер	AD Adaptateur
FF Adapter	FF Адаптер	FF Adaptateur
weiblich/weiblich	«мама-мама»	«мама-мама»
MM Adapter	MM Адаптер	MM Adaptateur
männlich/männlich	«папа-папа»	«папа-папа»
ST Stopfen	ST Заглушка	ST Bouchon
ET Massescheibe	ET Заземлительное кольцо	ET Cercle de protection
LN Mutter	LN Гайка	LN Vis
OB Verschluss	OB Пробка	OB Bouchon



DEUTSCH Montageanweisungen ZUBEHÖR

Hergestellt von COOPER CAPRI SAS - Tel.: +33(0) 54 83 49 00
36-40 rue des Fontenils - 41600 Nouan-le-Fuzelier - FRANCE



EG-Konformitätsbescheinigung ATEX

Dieses Zubehör leistet den grundlegenden Anforderungen zu Sicherheit und Gesundheit der Direktive 94/9/EC „Direktive ATEX“ des Europäischen Parlaments sowie den Anforderungen der GUS in Übereinstimmung mit folgenden Normen genügt:

- EN & CEI 60079-0 (2006) Allgemeine Bestimmungen

- EN & CEI 60079-1 (2007) Druckfeste Kapselung "d"

- EN & CEI 60079-7 (2006) Erhöhte Sicherheit "e"

- EN & CEI 61241-0 (2006) Brennbarer Staub

- EN & CEI 61241-1 (2004) Schutz durch Kapselung „ID“

Dieses Ex-Zubehör darf wie folgt verwendet werden:

- in gashaligen explosionsgefährdeten Atmosphären, in den Zonen 1 und 2, in Verbindung mit elektrischem Material der Gruppen IIA, IIB und IIC, das die Modi „e“, „ia“, „ib“, „ic“, „nA“, „nC“, „nR“, „nL“, „px“, „py“, „pz“ und weiter durch den Modus „d“ für metallenes Zubehör geschützt ist.

- in staubhaltigen explosionsgefährdeten Atmosphären, in den Zonen 21 und 22 in Verbindung mit Ausrüstungselementen, die durch die Modi „id“, „iaD“, „ibD“ und „pd“ geschützt sind.

Markierungscode:

- Zubehör aus Metall: ExdIIIC, Exell, ExtD

- Zubehör aus Kunststoff: Exell, ExtD

Mitteilung Produktionsqualität N° LCIE 00 ATEX Q 8005.

Eg-Prüfbescheinigung vom Typ N° LCIE 08 ATEX 6085 X.


Ausgestellt von LCIE, benannte Stelle Nr. 0081:

LCIE 33 Avenue du Général Leclerc

F 92260 Fontenay-aux-Roses - Frankreich

Jahr der 1. CE-Markierung: 2000

2. Juli 2009, Leiter ATEX: Marc PHILIPPE



LCIE-Zertifikat: IECEx LCI 08.0035X



GOST-R-Bescheinigung: POCC FR...05B02011

1. Grenzen und spezielle Anmerkungen:

1.1. Vorgeschriebene Betriebs temperatur zwischen:

-20 +80°C für Zubehör aus Polyamid mit oder ohne Neopren-

-Flachdichtung (Ausstattung).

-60 +80°C oder -40 +100°C für Zubehör aus Metall mit

-Neopren-Flachdichtung (Ausstattung).

-70 +220°C für Zubehör aus Metall mit Faser-Flachdichtung

(Ausstattung).

1.2. Ex-Zubehör muss von Fachpersonal mit Ex-Ausbildung

installiert werden.

1.3. Nur ein Adapter pro Eingang.

1.4. Zubehör mit Gewinde darf nicht mit Fett, Gewindeabdichtband

oder Gewindepaste montiert werden. Um einen Schutzindex von

IP 54 zu garantieren, muss eine von Capri bereit gestellte

Dichtung verwendet werden.

1.5. Die Zubehörteile können ohne Mutter montiert werden, wenn

diese in Bohrlöcher mit Gewinde verschraubt werden.

1.6. Wenn die Zubehörteile auf Bauteile mit gewindelosen

Bohrungen montiert werden, muss eine von Capri gelieferte

Mutter verwendet werden. Nach dem Anziehen müssen

sämtliche Gewindegänge der Mutter abgedeckt sein.

1.7. Wenn metallenes Zubehör auf Kunststoffgehäuse montiert

wird, muss eine von Capri gelieferte Massescheibe verwendet

werden.

2. Bauvorschriften:

2.1 Materialien:

2.1.1. Zubehörteile aus Metall:

Die metallenen Elemente sind aus Messing, Aluminium, Bronze ≥

Cu Al 9, Stahl ≥ 300 Pb oder Edelstahl ≥ Z2CND17.12. Sie

enthalten nicht mehr als 7,5% Magnesium und Titan.

Diese verschiedenen Materialien können sich im Rohzustand

befinden oder behandelt sein.

2.1.2. Zubehörteile aus Polyamid:

Die Bauteile aus Polyamid sind aus Polyamid gemäß den

Sonderdatenblättern Nr. 1, 2, 3, 4 oder 5 gefertigt.

2.2. Kabelführer:

Dieses Zubehör ist frei von scharfen Kanten, die Schäden am Kabel

verursachen könnten.

2.3. Demontage:

Nach erfolgter Montage kann das Zubehör nur mit Hilfe eines

Werkzeuges demonstriert werden.

Die auf den Bauplänen angegebenen Schlüsselweiten dienen nur

zur Information und können sich je nach Material und/oder Gewinde

unterscheiden.

Die Ecken können je nach Material gebogen oder nicht gebogen

sein.

2.4. Befestigung:

Das Gewinde zur Befestigung kann wie folgt geschnitten sein:

- ISO-Gewinde gemäß den Normen ISO 262, ISO 965-1, ISO 965-2

(durchschnittliche Qualität), ISO 965-3 und CEI 60423.

- NPT-Gewinde gemäß den Normen NFE03601 und ANSI/ASME

B1.20.1.

- ISO7-1-Gewinde gemäß der Norm ISO 7-1.

- Pg-Gewinde gemäß der Norm DIN 40430 und den Eigenschaften

des Handbuches UTE C 68-312.

- Gas-Gewinde gemäß der Norm NFE 03005.

- Konisches Gasgewinde gemäß den Normen NFE 03004 und UNI

6125.

2.5. Schutz mit Gehäuse:

Um einen Schutzindex von über IP 54 zu garantieren, muss eine

von Capri gelieferte Dichtung eingesetzt werden.

2.6. Stoßfestigkeit:

Das Zubehör mit konischen NPT-Gewinde ermöglicht ein effektives

Eindrehen über 3 1/2 Gewindegänge.

Das metallene Zubehör mit zylinderförmigem Gewinde ermöglicht ein effektives Eindrehen über 5 Gewindegänge. Es kann mit einem kurzen Endstück von mindestens 5 mm angefergt werden. In diesem Fall ist die Verwendung im Modus „d“ untersagt und der Markierungscode auf Exell ExD verkuertzt.

Das Zubehör mit konischen NPT-Gewinde ermöglicht ein effektives Eindrehen über 3 1/2 Gewindegänge.

2.5. Schutz mit Gehäuse:

Um einen Schutzindex von über IP 54 zu garantieren, muss eine von Capri gelieferte Dichtung eingesetzt werden.

2.6. Stoßfestigkeit:

Das Zubehörteile aus Metall:

Das Zubehör aus Metall muss einer Stoßenergie von 7 Joule widerstehen.

2.6.2. Zubehörteile aus Polyamid:

Das Zubehör aus Polyamid muss einer Stoßenergie von 4 Joule widerstehen.

3. Nutzung:

3.1. Zubehörteile aus Metall:

3.1.1. Zubehörteile mit Gewinde:

- Der Adapter und Reduzierstück ermöglichen die Montage von Material auf einem gewindelosen Bohrloch unterschiedlicher Größe mit einem Bohrloch mit Gewinde von unterschiedlicher Größe und unterschiedlichem Typ. Es darf nur ein Adapter pro Eingang verwendet werden.

- Die Adapter vom Typ „weiblich/weiblich“ erlauben die Montage von Material mit Außengewinde an jedem Ende.

- Die Stopfen dienen dem Verschließen eines freien Bohrlochs mit oder ohne Gewinde.

- Die Muttern ermöglichen die Verbindung eines Kabeleingangs oder eines Zubehörteils mit einem gewindelosen Loch. Nach dem Anziehen müssen sämtliche Gewindegänge der Mutter abgedeckt sein. Alternativ können diese mit sechs Kontaktkanten auf einer Fläche ausgestattet werden, die ein Lösen verhindern und einen Potentialeinsatz ermöglichen.

3.1.2. Erdschutzeleiter:

Alternativ kann sämtliches metallenes Zubehör mit einem Erdschutzeleiter oder einem Potentialeinsatz versehen werden.

3.1.3. Massescheibe:

Die Massescheiben ermöglichen die Verbindung eines Erdungskabels mit einem Kabeleingang oder einem Zubehörteil.

3.2. Zubehörteile aus Polyamid:

3.2.1. Zubehörteile mit Gewinde:

- Die Stopfen dienen dem Verschließen eines freien Bohrlochs mit oder ohne Gewinde.

- Die Muttern ermöglichen die Verbindung eines Kabeleingangs oder eines Zubehörteils mit einem gewindelosen Loch. Nach dem Anziehen müssen sämtliche Gewindegänge der Mutter abgedeckt sein.

3.2.2. Verschlüsse:

Die Verschlüsse ermöglichen eine Verwendung der Ex Capri-Kabeleingänge als Stopfen. Die Befestigung erfolgt durch ein Anziehen der Kappe des Ex Capri-Kabeleingangs mit dem angegebenen Anzugsmoment. Eine Verwendung im Modus „d“ ist untersagt.

3.2.3. Verschlüsse:

Die Verschlüsse ermöglichen eine Verwendung der Ex Capri-Kabeleingänge als Stopfen. Die Befestigung erfolgt durch ein Anziehen der Kappe des Ex Capri-Kabeleingangs mit dem angegebenen Anzugsmoment. Eine Verwendung im Modus „d“ ist untersagt.

3.2.4. Verschlüsse:

Die Verschlüsse